

1. Warstwy stropodachu, stropu i ścian opisane zgodnie z archiwalną dokumentacją projektową. Weryfikacja warstw nie jest możliwa podczas inwentaryzacji. W przypadku wystąpienia różnic w grubościach przegród i w rodzaju materiału podczas wykonywania robót rozbiórkowych należy skontaktować się z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru inwestorskiego w celu uzgodnienia dalszych prac.

D1

- 3 x papa asfaltowa na lepiku
- płyty korytkowe
- izolacja termiczna z wełny mineralnej
- strop z płyt kanałowych
- tynk cementowo-wapienny

Biuro Projektowe "CONSILIO"
Rafał Pokuciński
87-207 Dębowa Łąka
kom. +48 504 850 448
e-mail: rafal.pokucinski@wp.pl

Adres: miejscowość Wronie, działka nr 107/8
obręb Cymbark, gmina Ryńsk

Rzut pietra-Inwentaryzacja

Podpis

rys. nr: 12