

*Przebieg  
Przebieg  
Przebieg  
Przebieg  
Przebieg*

Wąbrzeźno, dn. 26.05.2022 r.

**Pan  
Marek Markowski  
Przewodniczący  
Rady Powiatu Wąbrzeskiego  
ul. Wolności 44  
87-200 Wąbrzeźno**

**Szanowny Panie Przewodniczący !**

Mieszkańcy sołectwa Trzciano są bardzo wdzięczni władzom Powiatu i Gminy Ryńsk za przebudowanie drogi powiatowej nr 1717C Czaple – Ryńsk – Etap II, która zakończyła się wiosną 2021 r. Przed remontem nawierzchnia była w opłakanym stanie i z każdym rokiem ulegała znacznemu pogorszeniu. Stąd też przebudowa tej drogi nie mogła już dłużej czekać, była niezwykle pilna i bardzo wyczekiwana przez mieszkańców. Zrealizowana inwestycja spełniła oczekiwania mieszkańców, zwłaszcza dzięki poprawie jakości przejazdu oraz bezpieczeństwa na tym odcinku drogi.

Należy jednak zauważyć, że realizacja nie jest pozbawiona wad i w niespełna rok po oddaniu do użytkowania inwestycja wymaga, jak się wydaje, kilku, niewielkich korekt, które mogą być wykonane w ramach 5-letniej gwarancji, udzielonej przez wykonawcę. I tak:

1. W dwóch miejscach na odcinku zabudowanym przy skrzyżowaniu z drogą powiatową 1719 C Trzciano-Sosnówka (zdjęcie nr 1 i 2) i w bliskim sąsiedztwie przystanku autobusowego (zdjęcie nr 3) po każdym, nawet niewielkim opadzie deszczu stoi na jezdni woda, która nie jest w stanie swobodnie odpłynąć. Kałuże są bardzo uciążliwe dla mieszkańców (osoby korzystające z chodnika są obrzucane brudną, zimną wodą i błotem wydostającym się spod kół jadących aut) i mogą stanowić przyczynę wypadnięcia w poślizg poruszających się drogą pojazdów.



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3

2. Na samym początku wsi, po lewej stronie jadąc od Ryńska w kierunku Przydworza, został przebudowany zjazd do posesji nr 26. Nowy, asfaltowy zjazd został wykonany w taki sposób, że na połączeniu z drogą gruntową tworzą się kałuże, które utrudniają pieszym wejście na jezdnię i jej opuszczenie, a samochodom wjazd i wyjazd z posesji. Woda mogłaby być odprowadzona do rowu znajdującego się w pasie drogi przy pomocy prostego systemu rur, lub dzięki odpowiedniemu podwyższeniu i wyprofilowaniu terenu, jednak - zdaniem mieszkańców - robotnicy remontujący drogę zbagatelizowali problem, zasypując prowizoryczny otwór odprowadzający wodę. W efekcie woda spływa z drogi i zalega w tym miejscu do czasu, aż samoistnie wyparuje, utrudniając mieszkańcom prawidłowe korzystanie z podjazdu.

W załączeniu przedstawiam zdjęcie nr 4 i nr 5 obrazujące opisaną sytuację.



Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5

3. Lampa hybrydowa, która ma oświetlać przejście dla pieszych, stojąca po lewej stronie drogi patrząc od Ryńska w stronę Przydworza, nie włącza się od chwili zamontowania jej przy drodze.

Zdjęcie nr 6 i 7 przedstawia ww. lampę.



Zdjęcie nr 6



Zdjęcie nr 7

4. Druga lampa hybrydowa, umieszczona po prawej stronie patrząc od Ryńskiego w stronę Przydworza, włącza się na bardzo krótki czas, przez co nie spełnia swojej funkcji. Lampa zasilana jest prądem wytworzonym przez panele fotowoltaiczne i wiatrak, które wydają się być przysłonięte przez rosnącą w sąsiedztwie sosnę. W opinii mieszkańców należałoby poszukać przyczyn nieprawidłowej pracy lampy i je usunąć, tak aby lampa działała zgodnie z przeznaczeniem i oświetlała przejście dla pieszych. Jest to szczególnie ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych w okresie jesienno-zimowym, kiedy to na dworze wcześniej robi się ciemno, a widoczność w tym miejscu jest ograniczona.

Zdjęcie nr 8 i 9 przedstawia opisaną sytuację.



Zdjęcie nr 8



Zdjęcie nr 9

5. Wybudowany w centrum wsi, asfaltowy chodnik, w bardzo krótkim czasie od chwili oddania inwestycji do użytkowania, popękał i zapada się. Istnieje obawa, że w niedalekiej przyszłości chodniki rozpadną się całkowicie i przestaną służyć mieszkańcom. Zdaniem mieszkańców należałoby dokonać rzetelnej oceny jakości wykonanych prac, tak aby ewentualne poprawki mogły być wykonane jeszcze w ramach udzielonej gwarancji.

Zdjęcie nr 10 i 11 przedstawia opisany problem.



Zdjęcie nr 10



Zdjęcie nr 11

Reasumując, należy bardzo mocno podkreślić, że wymienione usterki i niedociągnięcia, które pojawiły się już kilka miesięcy po zakończeniu inwestycji, rodzą obawy co do sposobu wykonania prac i jakości użytych materiałów. Mieszkańcy uważają, że należy dokonać ponownej oceny wykonanej przebudowy, tym bardziej że nie minął jeszcze okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji. W związku w tym proszę Zarząd Powiatu o podjęcie odpowiednich kroków, aby usunąć wady powstające na nowo wyremontowanym odcinku drogi powiatowej nr 1717C Czaple-Ryńsk.

W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości w poruszonym przeze mnie temacie proszę o kontakt z sołtysem Trzciana, Panem Eugeniusz Kotułą nr telefonu 662 438 428.

*Z poważaniem*  
*Hanna Kwiatkowska*  
**Hanna Kwiatkowska**