


GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice			KARTA OTWORU BADAWCZEGO 2					Zał.Nr: 5/2 Wiertnica: LWP-16s					
Rejon: droga powiatowa 1411C Miejscowość: Bursztynowo-Blizno Powiat: wąbrzeski Województwo: kujawsko-pomorskie			Obiekt: proj. przebudowa drogi Inwestor: ZDP w Wąbrzeźnie Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr M.Głowacki				System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rzędna: 97.50 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-12-05						
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	PN-EN ISO 14688-2:2006	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałczkowań	Grupa nośności podłoża	Warstwa geotechniczna	
1	2	3	[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<div>Holocen</div> <div>Plejstocen</div> <div>Czwartorzęd</div>	NB(Pgh)			nasyp budowlany, szary piasek gliniasty humusowy	Mg	w	pl		G4	NS	
			NB(Gp)	0.30		nasyp budowlany, brązowy glina piaszczysta			tpl/pl				
			Pdh	0.90		piasek drobny próchniczny, szary	orFSa	m	szg/ln	G1	Ia		
			Pd	1.20		piasek drobny, żółty	FSa	nw					
			Gp	1.80		glina piaszczysta, brązowa	saCl	w	tpl	1	G4	IIa	
			Gz Pd	2.20		glina zwięzła, szara przewarstwiona piaskiem drobnym	sasiCl			2			
			I/Gπz	3.60		ił, brązowo-szary na pograniczu gliny pylastej zwięzłej	Cl			1			III
				5.00									