

EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA I CHIROPTEROLOGICZNA

pod kątem występowania ptaków i nietoperzy w obiekcie budowlanym.

1. Nazwa obiektu Liceum Ogólnokształcące w Wąbrzeźnie (sala gimnastyczna)

2. Adres obiektu ul. Wolności 35, 87-200 Wąbrzeźno

3. Imię nazwisko eksperta Karol Kustus

4. Data kontroli 14.04.2016 r. (godz. 13:30-14:00), 09.05.2016 r. (godz. 15:30-16:30)

5. Opis zakresu uzyskanych informacji

1. uzyskałem wszystkie potrzebne informacje: tak
2. nie uzyskałem informacji na temat: -
3. przyczyna nieuzyskania informacji: -

6. Opis zastanej sytuacji

Obiekt:

- remont planowany

a) planowany termin remontu: jesień 2016 lub 2017 rok

b) zakres planowanego remontu:

- termomodernizacja elewacji

c) ocena liczby potencjalnych miejsc lęgowych jakie będą utracone w wyniku prac remontowo-budowlanych - osobno dla poszczególnych gatunków:

- nie stwierdzono

d) liczba dokładnie ustalonych miejsc lęgowych jakie będą utracone w wyniku prac remontowo-budowlanych - osobno dla poszczególnych gatunków:

- nie stwierdzono

e) liczba miejsc niebezpiecznych dla ptaków, do których dostęp musi zostać zamknięty. (podać liczbę i opisać):

- nie stwierdzono

f) liczba otworów w stropodachu:

- brak

g) liczba otwartych okienek do strychu:

- brak

h) występowanie gołębi miejskich w stropodachu lub na strychu czy w innych niszach:

- nie stwierdzono

i) występowanie nietoperzy:

- nie stwierdzono

7. Wnioski z kontroli:

Nie stwierdzono gniazdowania ptaków w obiekcie.

Warunki wstrzymania prac remontowo-budowlane:

Nie dotyczy

Warunki wydania zezwolenia na podjęcie/kontynuację prac remontowo-budowlanych

Nie dotyczy

W przypadku stropodachu/strychu zasiedlonego przez gołębie miejskie:

Nie stwierdzono.

Dodatkowe wyjaśnienia i opisy:

Dokonano oględzin budynku w poszukiwaniu miejsc potencjalnie wykorzystywanych przez ptaki oraz nietoperze. Poszukiwano również ewentualnych śladów użytkowania obiektu przez ptaki (zabrudzenia, wyłuszczenia, odchody ptaków i nietoperzy). Obserwacje prowadzono z poziomu gruntu z użyciem lornetki (Nikon 8x42) oraz lunety (Swarovski 65 mm).

Nie stwierdzono gniazdowania ptaków ani obecności nietoperzy w obiekcie. Nie stwierdzono potencjalnych nisz gniazdowych (np. otwartych otworów wentylacyjnych, szczelin w elewacji, luk pod parapetami itp.).

.....
podpis eksperta

Dokumentacja fotograficzna – Liceum (sala gimnastyczna) w Wąbrzeźnie





3



4