

## EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA I CHIROPTEROLOGICZNA

**pod kątem występowania ptaków i nietoperzy w obiekcie budowlanym.**

- 1. Nazwa obiektu** Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie (budynek z garażami)
- 2. Adres obiektu** ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno
- 3. Imię nazwisko eksperta** Karol Kustus
- 4. Data kontroli** 14.04.2016 r. (godz. 11:30-12:30), 09.05.2016 r. (godz. 16:45-17:20)

### **5. Opis zakresu uzyskanych informacji**

1. uzyskałem wszystkie potrzebne informacje: tak
2. nie uzyskałem informacji na temat: -
3. przyczyna nieuzyskania informacji: -

### **6. Opis zastanej sytuacji**

#### **Obiekt:**

- remont planowany

a) planowany termin remontu: jesień 2016 lub 2017 rok

b) zakres planowanego remontu:

- termomodernizacja elewacji, wymiana pokrycia dachowego

c) ocena liczby potencjalnych miejsc lęgowych jakie będą utracone w wyniku prac remontowo-budowlanych - osobno dla poszczególnych gatunków:

- 4

d) liczba dokładnie ustalonych miejsc lęgowych jakie będą utracone w wyniku prac remontowo-budowlanych - osobno dla poszczególnych gatunków:

- 2 – wróbel *Passer domesticus*

- 1 – sierpówka *Streptopelia decaocto*

e) liczba miejsc niebezpiecznych dla ptaków, do których dostęp musi zostać zamknięty. (podać liczbę i opisać):

- nie stwierdzono

f) liczba otworów w stropodachu:

- brak

g) liczba otwartych okienek do strychu:

- brak

h) występowanie gołębi miejskich w stropodachu lub na strychu czy w innych niszach:

- nie stwierdzono

i) występowanie nietoperzy:

- nie stwierdzono

## **7. Wnioski z kontroli:**

Stwierdzono dwie nisze zajęte przez wróble oraz jedno czynne gniazdo sierpówki na belce.

### **Warunki wstrzymania prac remontowo-budowlane:**

Nie dotyczy

### **Warunki wydania zezwolenia na podjęcie/kontynuację prac remontowo-budowlanych**

Nie dotyczy

### **W przypadku stropodachu/strychu zasiedlonego przez gołębie miejskie:**

Nie stwierdzono.

### **Dodatkowe wyjaśnienia i opisy:**

Dokonano oględzin budynku w poszukiwaniu miejsc potencjalnie wykorzystywanych przez ptaki oraz nietoperze. Poszukiwano również ewentualnych śladów użytkowania obiektu przez ptaki i nietoperze (zabrudzenia, wytłuszczenia, odchody ptaków i nietoperzy). Obserwacje prowadzono z poziomu gruntu z użyciem lornetki (Nikon 8x42) oraz lunety (Swarovski 65 mm).

Stwierdzono 2 nisze gniazdowe użytkowane przez wróble oraz jedną zasiedloną przez sierpówkę.

Wszystkie wykazane oraz wskazane w dokumentacji fotograficznej nisze (żółte znaczniki) należy zamknąć po opuszczeniu tych nisz przez ptaki w okresie od 16 października do 28 lutego. Wcześniejsze zabezpieczenie nisz możliwe jedynie pod nadzorem przyrodniczym. W przypadku niszy zajmowanej przez sierpówkę (3A) nie należy podejmować żadnych działań. Gniazdo można usunąć w okresie od 16 października do 28 lutego.

W ramach kompensacji utraconych miejsc gniazdowych w wyniku prac modernizacyjnych, tuż po ich zakończeniu, należy umieścić na budynku 4 budki lęgowe dla wróbli (lokalizację przedstawiono niebieskim polem w szczycie elewacji na fot. 3).

.....  
podpis eksperta

**Dokumentacja fotograficzna – Starostwo Powiatowe (garaże) w Wąbrzeźnie**









