



Geolit s.c. 87-165 Cierpice, ul. Dobra 43					WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL 20											Zał.Nr 6/5				
Miejscowość: Małe Radowiska Gmina: Wąbrzeźno Powiat: wąbrzeski Województwo: kujawsko-pomorskie					Obiekt: droga powiatowa 1723c i gminna 4437132					Inwestor: DEOLIT										
					Sonda Nr: s8					Data: 2014-11-05					Rzędna: 97.60 m					Skala 1:50
Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny			Stopień zageszczenia											Interpretacja				
					Luźny	Średnio zageszcz					Zageszczony									
		[m.p.p.t]	[m]	Symbol	Warstwa	Ilość uderów na 10 cm wbicia sondy											N ₁₀	N _{kor}	I _D /(I _L)	I _S
1	2	3	4	5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	7	8	9	10	
	Czwartorzęd Plejstocen		nN(Pdh)													10	10	0.50	0.94	
		Ps(+Pd)	IIIb																	
		1.0		Pd(+Ps)	IIIa												16	16	0.59	0.96
		2.0																		

otwór nr: 21, sonda DPL nr: s9

1	2	3	4	5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	7	8	9	10	
	Czwartorzęd Holocen Plejstocen		nN(Ph+korzenie)													13	13	0.55	0.95	
		nB(Ps Ph)	I														5	5	0.37	0.92
		1.0		Ps(+Pd)	IIIb												8	8	0.46	0.93
			Pd	IIIa												11	10	0.52	0.94	
		2.0																		